



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CIA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH. tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9

skrytka pocztowa 7, www.wszz.torun.pl

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń dnia 25.09.2019r.

WSzZ: TI-201-15-3/19

Kujawsko Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
ul. Skłodowskiej – Curie 73
87-100 Toruń

Dot.: Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu – pracownia RM w budynku 510

W nawiązaniu do otrzymanej pismem KPIM/575/2019 „Koncepcji Pracowni Rezonansu Magnetycznego w części zachodniej budynku 510 na poziomie -1” Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu przekazuje w załączeniu niniejszego pisma swoje uwagi do otrzymanego opracowania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wyrażamy gotowość do spotkania z projektantem.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU
mgr Marcin Rebaczewski



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Załącznik do pisma WSzZ: TI-201-15-3/19

1. Instalacje gazów medycznych należy doprowadzić również do pomieszczenia przygotowawczego.
2. W poczekalni brak instalacji monitoringu.
3. Pomieszczenie przygotowawcze (04) wymaga innego rozplanowania w celu stworzenia warunków odpowiednich dla czynności ratujących życie (reanimacja, znieczulenie) - tak, by był swobodny dostęp do pacjenta na wózku z każdej strony. W obecnej propozycji tego nie ma.
4. Dostęp pacjentów do strefy opisowni jest niekorzystny organizacyjnie. Oczekuje się innego rozplanowania pomieszczeń, najlepiej z korytarzem wewnętrznym dla strefy opisowni, do której dostępu nie będą mieli pacjenci. Ponadto jeden z gabinetów opisowni powinien być w bezpośrednim połączeniu ze sterownią. Pomieszczenia powinny być rozplanowane w taki sposób, by była możliwość ustawienia w nich max. 3 konsol opisowych o długości 160cm oraz drukarek pomiędzy nimi.
5. Należy rozważyć zastosowanie odzysku ciepła dla potrzeb np. ciepłej wody użytkowej z układu chłodzącego RM
6. W koncepcji należy przewidzieć lokalizację i gabaryty kanałów wentylacyjnych dla potrzeb nowej funkcji.
7. W przypadku pompowego odprowadzania ścieków z sanitariatów należy przyjąć jak najmniej awaryjne rozwiązanie nie powodującego problemów eksploatacyjnych związanych z utrudnionym wymuszaniem kultury użytkowania toalet. Minimalna wymagana średnica przełotu pompy fi 65 mm lub większa. Zwracamy uwagę na to że pompownia ścieków powinna być zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu.
8. W koncepcji brak jakichkolwiek choćby przybliżonych obliczeń i bilansów mediów
9. Na poziomie -1 brak pomieszczenia apteki szpitalnej - magazynu płynów infuzyjnych przy magazynie opatrunków.

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
INSPEKTOR DS. BUDOWY

mgr inż. Piotr Kopytek

